

## 白熾燈泡篇

一、勿將白熾燈泡作照明以外之用途，如烘乾衣物等。



二、注意窗簾等物品，避免因風掛住燈泡產生危險。



三、白熾燈泡表面具高溫，應注意避免燙傷。

40W燈泡頂點溫度達攝氏125度

60W燈泡頂點溫度達攝氏141度



四、白熾燈泡不使用時應予關閉，確保安全。

