

彰化縣消防安全設備查察處理

中華民國111年 8月

區域別	期底列管 家數 (家)	檢查情形					複查情形			違規處理情形					罰鍰收繳情形			強制執 行件次
		檢查件 次	合格件 次	不合格 件次	檢查率 (%)	檢查合格 率(%)	複查件 次	複查不合 格件次	複查不合 格率(%)	限期改 善件次	舉發件 次	停業或停 止使用	處罰鍰		件次	金額(元)(2)	收繳率 [(2)/(1)*100] (%)	
													件次	金額 (元)(1)				
總 計	12,719	984	895	89	7.74	90.96	210	12	5.71	77	12	—	14	234,000	9	130,000	55.56	—
彰 化 市	1,858	169	144	25	9.10	85.21	40	3	7.50	22	3	—	—	—	2	40,000	—	—
花 壇 鄉	601	61	42	19	10.15	68.85	17	2	11.76	17	2	—	2	34,000	—	—	—	—
芬 園 鄉	219	18	13	5	8.22	72.22	3	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—
和 美 鎮	1,157	74	66	8	6.40	89.19	33	2	6.06	6	2	—	5	50,000	1	10,000	20.00	—
線 西 鄉	412	21	18	3	5.10	85.71	10	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
伸 港 鄉	522	31	23	8	5.94	74.19	10	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—
員 林 市	1,098	172	165	7	15.66	95.93	16	—	—	7	—	—	4	100,000	2	40,000	40.00	—
永 靖 鄉	288	38	38	—	13.19	100.00	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大 村 鄉	460	23	22	1	5.00	95.65	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
田 中 鎮	382	32	32	—	8.38	100.00	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
社 頭 鄉	361	33	30	3	9.14	90.91	4	1	25.00	2	1	—	—	—	—	—	—	—
二 水 鄉	110	11	11	—	10.00	100.00	1	—	—	—	—	—	1	10,000	1	10,000	100.00	—
鹿 港 鎮	1,205	59	55	4	4.90	93.22	15	2	13.33	2	2	—	—	—	—	—	—	—
秀 水 鄉	535	31	30	1	5.79	96.77	3	1	33.33	—	1	—	—	—	1	10,000	—	—
福 興 鄉	605	34	32	2	5.62	94.12	4	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
溪 湖 鎮	471	27	27	—	5.73	100.00	1	—	—	—	—	—	1	30,000	—	—	—	—
埔 心 鄉	360	24	23	1	6.67	95.83	5	—	—	1	—	—	—	—	1	10,000	—	—
埔 鹽 鄉	433	12	12	—	2.77	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
北 斗 鎮	345	24	24	—	6.96	100.00	7	—	—	—	—	—	—	—	1	10,000	—	—
溪 州 鄉	142	11	11	—	7.75	100.00	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
埤 頭 鄉	282	15	13	2	5.32	86.67	7	1	14.29	1	1	—	1	10,000	—	—	—	—
田 尾 鄉	148	5	5	—	3.38	100.00	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二 林 鎮	277	20	20	—	7.22	100.00	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
竹 塘 鄉	62	6	6	—	9.68	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大 城 鄉	88	8	8	—	9.09	100.00	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
芳 苑 鄉	298	25	25	—	8.39	100.00	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

填表 審核 業務主管人員
主辦統計人員 機關首長

資料來源：依據各直轄市、縣（市）政府所報「消防安全設備查察處理」表彙編。

民國111年 9月 2日 09:49:04 印製

填表說明：1. 本表列管家數需與同期「1761-01-02-2消防安全檢查列管對象」數字相符。

2. 本表由本署火災預防組編製1式4份，經陳核後，1份自存，3份送本局會計室，其中1份送縣(市)政府主計室，1份送內政部消防署會計室，並應由網際網路