公開類		編製機關	彰化縣消防局
月報	次月10日前編報	表號	1761-03-01-2

彰化縣液化石油氣消防安全檢查及違規取締

中華民國107年11月

單位：家、件次

區域別	期底列管家數						檢查情形																	
							檢查件次						合格件次						不合格件次					
	合計	分銷商	分裝場	容器檢驗場	容器儲存場所	串接使用場所	合計	分銷商	分裝場	容器檢驗場	容器儲存場所	串接使用場所	合計	分銷商	分裝場	容器檢驗場	容器儲存場所	串接使用場所	合計	分銷商	分裝場	容器檢驗場	容器儲存場所	串接使用場所
總計	393	208	9	3	15	158	287	242	10	3	15	17	287	242	10	3	15	17	—	—	—	—	—	—
彰化市	42	26	2	—	2	12	33	29	2	—	2	—	33	29	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
花壇鄉	10	4	—	—	—	6	8	8	—	—	—	—	8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
芬園鄉	7	5	—	—	—	2	5	5	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
和美鎮	17	13	—	—	1	3	14	13	—	—	1	—	14	13	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
線西鄉	5	—	—	2	—	3	2	—	—	2	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
伸港鄉	9	4	—	—	—	5	5	5	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
員林鎮	41	20	1	1	1	18	29	23	1	1	1	3	29	23	1	1	1	3	—	—	—	—	—	—
永靖鄉	6	4	—	—	—	2	8	7	—	—	—	1	8	7	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
大村鄉	14	5	1	—	3	5	13	7	1	—	3	2	13	7	1	—	3	2	—	—	—	—	—	—
田中鎮	11	9	—	—	—	2	9	9	—	—	—	—	9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
社頭鄉	12	8	—	—	—	4	8	8	—	—	—	—	8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二水鄉	7	4	—	—	2	1	6	4	—	—	2	—	6	4	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
鹿港鎮	22	13	1	—	2	6	19	13	2	—	2	2	19	13	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—
秀水鄉	10	8	—	—	—	2	10	10	—	—	—	—	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
福興鄉	9	7	—	—	—	2	7	7	—	—	—	—	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
溪湖鎮	22	14	1	—	—	7	21	20	1	—	—	—	21	20	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
埔心鄉	12	7	—	—	—	5	13	11	—	—	—	2	13	11	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
埔鹽鄉	7	5	—	—	—	2	5	5	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
北斗鎮	12	6	2	—	1	3	12	6	2	—	1	3	12	6	2	—	1	3	—	—	—	—	—	—
溪州鄉	14	8	—	—	1	5	9	8	—	—	1	—	9	8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
埤頭鄉	14	5	—	—	—	9	5	5	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
田尾鄉	17	5	—	—	1	11	9	6	—	—	1	2	9	6	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—
二林鎮	24	10	—	—	—	14	13	13	—	—	—	—	13	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
竹塘鄉	9	4	—	—	—	5	6	5	—	—	—	1	6	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
大城鄉	6	4	—	—	—	2	5	5	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
芳苑鄉	34	10	1	—	1	22	13	10	1	—	1	1	13	10	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—

公開類	
月報	次月10日前編報

編製機關	彰化縣消防局
表號	1761-03-01-2

彰化縣液化石油氣消防安全檢查及違規取締(續)

中華民國107年11月

單位：家、件次

區域別	違規取締件次														裁處件次				已收繳罰鍰件次	強制執行件次
	合計	分銷商					分裝場		檢驗場		儲存場所	使用場所	消防安全設備檢查不合格	其他違規取締	合計	罰鍰	限期改善	停業或停止使用		
		違規儲存液化石油氣	違規使用逾期容器	違規使用偽造合格標示	非法分裝液化石油氣	其他分銷商位置設備構造安全管理不合格	違規灌裝逾期容器	其他分裝場位置設備構造安全管理不合格	容器檢驗不實	其他檢驗場位置設備構造安全管理不合格	儲存場所位置設備構造安全管理不合格	串接使用場所接位置設備構造安全管理不合格								
總計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
彰化市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
花壇鄉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
芬園鄉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
和美鎮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
線西鄉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
伸港鄉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
員林鎮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
永靖鄉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大村鄉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
田中鎮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
社頭鄉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二水鄉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鹿港鎮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
秀水鄉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
福興鄉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
溪湖鎮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
埔心鄉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
埔鹽鄉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
北斗鎮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
溪州鄉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
埤頭鄉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
田尾鄉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二林鎮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
竹塘鄉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大城鄉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
芳苑鄉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

填表　　審核　　業務主管人員　主辦統計人員　　機關首長　　中華民國107年12月31日 09:43:59 印製

資料來源：依據各直轄市、縣（市）政府所報「液化石油氣消防安全檢查及違規取締」表彙編。

填表說明：本表由本署危險物品管理組編製1式4份，經陳核後，1份自存，3份送本局會計室，其中1份送縣(市)政府主計室，1份送內政部消防署會計室，並應由網際網路上傳至內政部消防署資料庫。